


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
исполнительного комитета района
Председатель координационного совета
по охране труда


Д.В. Косарев
« 27 » ноября 2020 г.

ПРОТОКОЛ

выездного заседания Координационного совета

27.11.2020 г.

г. Альметьевск,

**Объект «120-ти квартирный 16-ти этажный жилой дом
в микрорайоне «Западные ворота», позиция 19 с наружными инженерными сетями
в г. Альметьевск.**

ПРИГЛАШЕНЫ:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - Заместитель руководителя исполкома района по строительству, председатель Координационного совета по охране труда | Д.В. Косарев |
| - Помощник Альметьевской городской прокуратуры | Д.И. Катаржников |
| - Директор филиала № 10 ГУ РО фонда социального страхования РФ по РТ | К.М.Бадуртдинова
(по доверенности) |
| -Главный специалист по промышленной безопасности и охране труда ООО «НКТ-сервис» | Д.С. Фархутлинов |
| - Зам.начальника отдела промышленной, экологической безопасности и охраны труда НГДУ «Альметьнефть» | Р.А. Гайфуллин
(по доверенности) |

- Ведущий специалист по охране труда и технике безопасности
Управления здравоохранения по Альметьевскому
муниципальному району Министерства Республики Татарстан

С.Ф. Давлетшина
(по доверенности)

- Председатель Татарстанской Республиканской организации
Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федерации
Тех.инспектор труда Республиканского комитета профсоюзов

Р.А. Исаков

- Общественный помощник Уполномоченного по правам
человека в Республике Татарстан в Альметьевском районе

С.И. Харисова

Присутствовали:

- Прораб ООО «Строитель»

И.М. Шарипов

- Зам.директора ООО «Строитель»

А.И. Володин

СЛУШАЛИ:

- заместителя руководителя исполнительного комитета района по строительству,
председателя координационного совета по охране труда Альметьевского
муниципального района Д.В. Косарева о недопущении обстоятельств несчастных
случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

По итогам проведенной документарной и выездной проверки установлен ряд замечаний:

- Работники на строительной площадке не применяют каски;
- Допускается курение на объекте;
- Применяются самодельные лестницы и леса;
- На площадке находятся неиспользуемые баллоны;
- Светильники уличного освещения подключены на скрутку, без использования
опрессовки или соединительных зажимов;
- Светильники уличного освещения не заземлены;
- Металлический корпус распределительного устройства 0,4 Кв не заземлен;
- Присоединение корпуса распределительного устройства 0,4 Кв к заземляющему

устройству выполнено многожильным проводом без использования опрессовки или сжимов;

- Отсутствует надпись на дверце распределительного устройства 0,4 Кв с указанием назначения присоединения и его диспетчерского наименования;

- На дверце распределительного устройства 0,4 Кв отсутствует предупреждающий плакат и знак установленного образца;

- Нет приказа (распоряжение) о назначении ответственных лиц за эксплуатацию и содержание вагон-домиков в исправном состоянии;

- Нет инструкция по охране труда и пожарной безопасности при эксплуатации вагон-домиков;

- Отсутствует пожарный инвентарь и первичные средства пожаротушения;

- В помещении вагон-домика отсутствует табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны, нет ответственного лица за соблюдение требований пожарной безопасности объекта;

- Помещение вагон-домик не обеспечен огнетушителями согласно нормам;

- Нет надписей на розетках и выключателях, указывающих напряжение;

- Отсутствует инструкция по охране труда и промышленной безопасности при транспортировке, хранении и обслуживании баллонов со сжатым и сжиженным газом;

- Отсутствует Перечень инструкций (общие, по видам работ, профессиям, пожарной безопасности);

- Отсутствует журнал регистрации нарядов-допусков на проведение работ повышенной опасности;

- Отсутствует Перечень работ повышенной опасности;

- Отсутствует программа проведения первичного, повторного инструктажа на рабочем месте по охране труда, обучения и проверки знаний работников;

- У мастера отсутствует (не в наличии) удостоверение по охране труда о ежегодной проверки знаний у мастера;

- Инструкции по охране труда разделы не соответствуют;

- В программе вводного инструктажа работников – не все включено (порядок расследования несчастных случаев, профессиональных заболеваний и т.д.);

- Журнал Программы вводного инструктажа работников не пронумерован, не скреплен печатью;

- Отсутствует Перечень инструкций по охране труда, пожарной и электробезопасности;

- Шарипов И.М.- должность в документах указаны: начальник участка и производитель работ;

- Со стороны ген. Подрядчика ООО «Строитель» отсутствует должный контроль за работой субподрядных организаций:

- не назначено приказом (распоряжением) ответственное лицо осуществляющее контроль;

- работники допускаются без удостоверений: по охране труда, пожарнотехническому минимуму, оказанию первой доврачебной помощи, присвоение 2 группа по электробезопасности; по работе на высоте;

- автотранспорт- работающие на объекте при подаче задним ходом не подают звуковые сигналы в целях недопущения наезда на работников;

- бытовая комната полностью не соответствует требованиям:

(шкафов нет, места для приема пищи не оборудована). Уборка не производится. Туалеты не оборудованы.

ПОСТАНОВИЛИ:

Застройщику ООО «Строитель»— принять меры по устранению вышеуказанных замечаний в срок до 25.12.2020.

Протокол вела: ведущий специалист
охраны труда отдела строительства,
связи, транспорта и дорожного хозяйства
исполнительного комитета Альметьевского
муниципального района

Салахова Э.И.