

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
исполнительного комитета района
Председатель координационного совета
по охране труда

Д.В. Косарев
« 09 » марта 2022 г.

ПРОТОКОЛ

выездного заседания Координационного совета

09.03.2022 г.

г. Альметьевск,

Объект филиала ООО «Римера – Аплас» г. Альметьевск

ПРИГЛАШЕНЫ:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - Заместитель руководителя исполкома района по строительству, председатель Координационного совета по охране труда | Д.В. Косарев |
| - Начальник управления образования Альметьевского муниципального района | А.В. Соколова
(по доверенности) |
| - Главный специалист по промышленной безопасности и охране труда ООО «НКТ-сервис» | Д.С. Фархутлинов |
| - Помощник Альметьевской городской прокуратуры | А.Т. Замалетдинов |
| - Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Альметьевского муниципального района | З.Х. Гарифуллина
(по доверенности) |
| - Ведущий специалист Татарстанской Республиканской организации Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федерации
Тех. инспектор труда Республиканского комитета профсоюза | Р.А. Исаков |
| - Директор филиала №10 ГУ РО фонда социального страхования РФ по РТ | Г.Х. Рахматуллина |
| - Начальник Управления промышленной, экологической безопасности и охраны труда ПАО «Татнефть» | И.Г. Закиров |

Присутствовали:

- Начальник ООТ и ПБ ООО «Римера - Алнас»
- ведущий инженер по ПБ ООО «Римера - Алнас»

Р.Н. Метлицкая
Б.С. Мурадымов

СЛУШАЛИ:

- заместителя руководителя исполнительного комитета района по строительству, председателя координационного совета по охране труда Альметьевского муниципального района Д.В. Косарева о недопущении обстоятельств несчастных случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

По итогам проведенной документарной и выездной проверки установлен ряд замечаний:

- комната приема пищи отсутствует;
- комната для переодевания (раздевалка), вешалки и полки отсутствуют (на рабочих местах находятся сумки с вещами);
- у защитных касок отсутствуют подборочные ремни;
- на территории завода не очищены от снега и наледи тротуары и дороги, используемые для передвижения пешеходами;

Автоматный цех:

- на станках с ЧПУ у транспортерных лент отсутствуют защитные кожухи;
- транспортные ленты у станков с ЧПУ при движении касаются корпусов электродвигателей;
- у электродвигателей и приводимых ими механизмов отсутствуют указатели направления вращения;
- допускается выполнение работниками трудовых обязанностей без применения спец. обуви;
- загроможден проход к щиту ТП с ШР – 46;
- допускается эксплуатация оборудования с неисправными устройствами защитного отключения и концевыми выключателями;
- имеющиеся Программы проведения первичного инструктажа по охране труда, повторного инструктажей по охране труда на рабочем месте, обучения и проверки знаний работников не охватывают все виды применяемых оборудований, приспособлений (не указаны инструкции при работе с инструментами, приспособлениями и т.д.);
- отсутствуют обновленные Программы проведения первичного инструктажа по охране труда, повторного инструктажей по охране труда на рабочем месте, обучения и проверки знаний работников после введения с 01.01.2021 г. новых Правил (НТД);
- допуск к самостоятельной работе после проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте проводит не руководитель подразделения, а только мастер, не все графы заполняются (отсутствуют даты допуска);
- отсутствует обновленный Перечень инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности для подразделения;
- не проведено внеочередное обучения, проверки знаний ИТР в связи с вводом новых

НТД после 01.03.2022г.;

- отсутствуют обновленные инструкции по охране труда, пожарной и промышленной безопасности по всем профессиям, видам работ после введения новых Правил с 01.01.2021г;
- не проведены обучения по оказанию первой помощи пострадавшим (ни один рабочий не предоставил удостоверение о прохождении обучения);
- не определен Перечень профессий, должностей, подлежащих обучению пожарно-техническому минимуму;
- не все инструкции по охране труда соответствуют требованиям «Основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем» (Приказ Минтруда от 29 октября 2021 г. № 772н – введено с 01.03.2022г);
- правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда и социальной защиты РФ ОТ 15.12.2020 №903н) не определен Перечень работников присвоения 1 группы по эл. безопасности, на оборудования не указана величина напряжения;
- отсутствует порядок (процедура) расследования микроповреждений, микротравм. Согласно «Рекомендации по учету микроповреждений (микротравм) работников» (приказ от 15 сентября 2021г. №632н ст.226 ТК РФ (введено с 01.03.22г);
- правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2020 г. № 814н);
- на ручных грузовых тележках нет №№, есть не исправные (колеса);
- водитель электро тележки без удостоверения (не представлено);
- трехступенчатый контроль состояния условий и охраны труда – проведение 1,2,3, этапов контроля, не участвуют уполномоченные (доверенные) лица в работе (Постановление Госкомтруда РТ от 24 марта 2000г № 2);
- проверки огнетушителей, перекачка рукавов, пожарных кранов не ведутся с записью в «Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты». Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479);
- эвакуационные выходы (вороты, калитки) закрыты под замок;
- пожарные лестницы: отсутствуют таблички об испытании, нет защитной дуги;
- не на всех воротах, дверях указаны категории пожарно взрывоопасности;
- не определен Перечень и сроки хранения документов по ОТ (приказ Минюста России от 06.02.2020г);
- не у всех работников, управляемых кранами с системами дистанционного управления имеются удостоверения на право управления «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (ПС)» - (далее Правила ПС) (пр. РТН от 26 ноября 2020г №461);
- таблички на всех ПС не соответствует требованиям Правил ПС (должно быть «Учетный номер, заводской номер, паспортная г/п, дата следующего полного и частичного технического освидетельствования»);
- не обновлены Технологические карты на погрузочно-разгрузочные работы ПС отдельно на мостовые краны, козловой кран, отдельно на кран – балки;
- работники – стропальщики при подъеме грузов находятся под поднятым грузом, не отходят на безопасное расстояние, не пользуются оттяжками;
- не на всех тарах имеются учетные номера, тем самым не ведется их учет в Журнале, не все исправны (штыревые);
- складирование труб проводится без упоров от скатывания;
- не создан Комитет (комиссия) по охране труда, отсутствует Положение об уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда (ст.224 ТК РФ), (Приказ

Минтруда от 22.09.2021г № 650н), (ФНПР Постановление от 18.10.2006г №4-3);
- не указаны (отсутствуют таблички) высота проезда автотранспорта.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исполнительному директору ООО «Римера -Алнас» – принять меры по устранению вышеуказанных замечаний в срок до 14.04.2022.

Протокол вела: ведущий специалист
охраны труда отдела строительства,
связи, транспорта и дорожного хозяйства
исполнительного комитета Альметьевского
муниципального района

Салахова Э.И.