

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
исполнительного комитета района
Председатель координационного совета
по охране труда

Д.В. Косарев
« 21 » апреля 2022 г.

ПРОТОКОЛ

выездного заседания Координационного совета

21.04.2022 г.

г. Альметьевск,

Объект капитального строительства по

ул. Мира, д.3, ул. Мира, д.9 « г. Альметьевск»

ПРИГЛАШЕНЫ:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - Заместитель руководителя исполкома района по строительству, председатель Координационного совета по охране труда | Д.В. Косарев |
| - Начальник управления образования Альметьевского муниципального района | А.В. Соколова
(по доверенности) |
| - Главный специалист по промышленной безопасности и охране труда ООО «НКТ-сервис» | Д.С. Фархутлинов |
| - Начальник отдела надзорной деятельности по Альметьевскому муниципальному району управления по надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по РТ | Р.И. Хусаинов |
| - Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Альметьевского муниципального района | З.Х. Гарифуллина
(по доверенности) |
| - Ведущий специалист Татарстанской Республиканской организации Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федерации
Тех. инспектор труда Республиканского комитета профсоюза | Р.К. Хасанов |
| - Директор филиала №10 ГУ РО фонда социального страхования РФ по РТ | Г.Х. Рахматуллина |
| - Помощник Альметьевской городской прокуратуры | Р.А. Павлова |

Присутствовали:

- Иженер отдела по капитальному ремонту МКД

Р.Р. Галишин

СЛУШАЛИ:

- заместителя руководителя исполнительного комитета района по строительству, председателя координационного совета по охране труда Альметьевского муниципального района Д.В. Косарева о недопущении обстоятельств несчастных случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

По итогам проведенной документарной и выездной проверки установлен ряд замечаний:

- комната приема пищи отсутствует;
- комната для переодевания (раздевалка), вешалки и полки отсутствуют;
- аптечка отсутствует;
- отсутствует Перечень работ повышенной опасности, выполняемые по наряд-допускам;
- со стороны ген. подрядчика отсутствует должный контроль за работой субподрядных организаций: не предоставлен Акт-допуск для производства работ на территории действующего предприятия сторонними организациями, не назначено приказом (распоряжением) ответственное лицо осуществляющее контроль;
- для подъема на трубчатые леса отсутствуют лестницы;
- отсутствует информация о местах крепления стоечных трубчатых лесов в организационно – технологической документации;
- для подъема и спуска людей на средства леса отсутствуют лестницы;
- не приняты комиссией предприятия леса высотой более 4х м.;
- средства подмащивания в процессе эксплуатации не осматриваются прорабом или мастером не реже чем через каждые 10 дней с записью в журнале работ;

Ведение Журнала регистрации инструктажей на рабочем месте:

- не указаны инициалы инструктируемых;
- не полностью указаны профессии инструктируемых;
- инструктаж первичный не полностью записан (должно быть первичный инструктаж на рабочем месте);
- не указана должность инструктирующего;
- не указан допуск к самостоятельной работе инструктирующих;
- не указан, по какой программе (по каким инструкциям);
- не указано какого предприятия Журнал, начато, не пронумерован, не прошнурован и не скреплен печатью;

• **Удостоверение рабочих не заполнено:**

- не указано предприятие;
- по какой программе проведена проверка знаний;
- не указан номер протокола, дата проверки знаний;
- мастер Чернов Р.В. не прошел обучение на 3 группу по безопасности работ на высоте;
- рабочие не прошли обучение на 1 группу по безопасности работ на высоте;

Рабочие не прошли обучение:

- по оказанию первой помощи пострадавшим;
- на 2 группу по электробезопасности;
- не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения. Не ведется в специальном Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;
- отсутствует Перечень инструкций (общие, по видам работ, профессиям, пожарной безопасности);
- отсутствуют (не предоставлены) инструкции по видам работ, профессиям, пожарной безопасности на рабочем месте;
- в связи с вводом новых Правил (с 01.01.2021г) не пересмотрены инструкции по охране труда для профессий и видам работ;
- не предоставлен Приказ (распоряжение) о назначении ответственных лиц за эксплуатацию и содержания вагон-домов в исправном состоянии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Директору ООО «ИРБИС-СТРОЙ» – принять меры по устранению вышеуказанных замечаний в срок до **26.05.2022.**

Протокол вела: ведущий специалист
охраны труда отдела строительства,
связи, транспорта и дорожного хозяйства
исполнительного комитета Альметьевского
муниципального района

Салахова Э.И.