

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя  
исполнительного комитета района  
Председатель координационного совета  
по охране труда

Д.В. Косарев

« 04 » июня 2020 г.

**ПРОТОКОЛ**

выездного заседания Координационного совета

**04.06.2020 г.**

**г. Альметьевск,**

**Объект «Многоэтажный жилой комплекс «Новиков сад» в г. Альметьевск».**

**ПРИГЛАШЕНЫ:**

- |                                                                                                                                                                  |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| - Заместитель руководителя исполкома района по строительству, председатель Координационного совета по охране труда                                               | Д.В. Косарев                          |
| - Начальник отдела Управления образования Альметьевского муниципального района                                                                                   | А.К. Герасимова<br>(по доверенности)  |
| - Старший государственный инспектор Юго-Восточного территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Государственный инспектор                       | Ф.А. Закиев                           |
| -Главный специалист по промышленной безопасности и охране труда ООО «НКТ-сервис»                                                                                 | Д.С. Фархутлинов                      |
| -Ведущий специалист промышленной, экологической безопасности и охраны труда ПАО «Татнефть»                                                                       | А.Р. Нуриахметов<br>(по доверенности) |
| - Ведущий специалист по охране труда и технике безопасности Управления здравоохранения по Альметьевскому муниципальному району Министерства Республики Татарстан | А.Т. Дмитриева<br>(по доверенности)   |
| - Председатель Татарстанской Республиканской организации Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федерации<br>Тех.инспектор труда Республиканского комитета профсоюзов | Р.А. Исаков                           |

- Начальник отдела филиала №10 ГУ РО фонда социального страхования РФ по РТ

И.С. Гатина  
(по доверенности)

- Общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан в Альметьевском районе

С.И. Харисова

#### **Присутствовали:**

- Прораб ООО «Агидель»

А.Р. Гайнуллин

- Начальник участка ООО «Агидель»

Ю.Н. Макаров

- Зам.директора ООО «Еврострой»

В.А. Хамидуллин

#### **СЛУШАЛИ:**

- заместителя руководителя исполнительного комитета района по строительству, председателя координационного совета по охране труда Альметьевского муниципального района Д.В. Косарева о недопущении обстоятельств несчастных случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

#### **По итогам проведенной документарной и выездной проверки установлен ряд замечаний:**

- Биотуалет не соответствует по правилам содержания (не подвергается мойке);
- бытовая комната полностью не соответствует требованиям:  
(шкафов нет, мест для сиденья во время отдыха отсутствует. Уборка не производится. Уборщиц бытовых и производственных помещений отсутствует);
- несвоевременный вывоз мусора с территории объекта;
- умывальник для мытья рук не приспособлен;
- комната для переодевания (раздевалка) захламлена, вешалки и полки отсутствуют;
- Аптечка не соответствует приказу МЗ и соц. Разввитию РФ от 05.03.2011г № 1694;
- Отсутствует опознавательный знак место нахождения аптечки;
- котлованы, в которые могут упасть работники, не закрыты, не ограждены и не обозначены знаками безопасности;
- работники на строительной площадке используют каски без подбородного ремня;
- не заземлены вагон-домики (все);
- Не заглублено в землю заземляющие устройство (треугольник);
- Отсутствуют знаки заземления на вагон-домиках;
- Разводка кабельных линий временных электросетей выполнена с нарушением требований Правил по охране труда в строительстве;

- Коммутационная аппаратура, применяемая на открытом воздухе, в незащищенном исполнении;
- Отсутствует бирка и нарушен порядок эксплуатации и хранения ленточного стропа в соответствии с требованиями п. 1.19 РД 220. 14-98 и п.8.3.5. РД 24-СЗК-01;
- Отсутствует маркировка грузозахватной тары (п.4.10.РД 220-12-98);
- Нарушены правила размещения грузов в местах временного хранения (доски, рулонный материал и др. груза);
- Работники (штукатуры, разнорабочие), не обеспечены спецодеждой, в том числе не обеспечены медицинскими масками;
- Отсутствуют наряды работы на высоте;
- Отсутствуют удостоверения у ответственного за электрохозяйство;
- Отсутствуют удостоверения у работников;
- Отсутствуют удостоверения на работе на высоте у прораба (2 группа), у рабочих (1 группа);
- Отсутствует документация на люльку;
- Отсутствует наряд на земляные работы;
- Не разработаны инструкции по охране труда по всем видам выполняемых работ;
- Не оформлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего производственного объекта;
- Проведение работ на высоте допускаются работники, не прошедшие подготовку в порядке, установленном Правилами по охране труда при работе на высоте;
- Рабочие не обеспечены средствами индивидуальной защиты, выдача согласно Норм;
- Работники не обеспечены питьевой водой;
- Не организовано проведение периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим;
- У въезда на производственную территорию не установлен стенд с указанием строящихся зданий въездов, подъездов, отсутствует;
- Территория строительной площадки, включая проезды, проходы на производственных территориях, проходы к рабочим местам, а также территория пятиметровой прилегающей зоны должны содержаться в чистоте, очищаться от мусора, сора и снега, не загромождаться складываемыми материалами и строительными конструкциями;
- Опасные зоны, находящиеся внизу под местом выполнения работ на высоте, не определены, не обозначены и ограждены в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте;
- Не представлены на строительные леса для выполнения работ на высоте типовые проекты. Инвентарные строительные леса не предоставлены паспорт завода-изготовителя;
- В местах подъема людей на строительные леса не размещены плакаты с указанием схемы их размещения и величин допускаемых на них нагрузок, для подъема и спуска людей не оборудованы лестницами;
- К работе допущены работники без обучения и прохождения пожарно-технического минимума (нет в наличии удостоверений);
- Не обеспечено наличие и исправность огнетушителей (без номера, отсутствует давление, огнетушитель- срок эксплуатации более 5 лет), не приводится их осмотр и проверки. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения не ведется в специальном журнале произвольной формы;
- Первичный инструктаж на рабочем месте не проведено по программам, разработанным и утвержденным работодателем;

- Руководители и специалисты (прораб Макаров Ю.Н) не прошли обучение по охране труда;
- Рабочие не прошли обучение, проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ, не проведен допуск к самостоятельной работе;
- Автокран АК-25(КС45717-Р)- отсутствуют: технологическая карта на производство погрузочно-разгрузочных работ на табличке не указана дата следующего частичного технического освидетельствования

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

**Застройщику ООО «Агидель»**— принять меры по устранению вышеуказанных замечаний в срок до **05.07.2020.**

Протокол вела: ведущий специалист  
охраны труда отдела строительства,  
связи, транспорта и дорожного хозяйства  
исполнительного комитета Альметьевского  
муниципального района

Салахова Э.И.