

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя  
исполнительного комитета района  
Председатель координационного совета  
по охране труда

Д.В. Косарев

« 21 » июля 2023 г.

**ПРОТОКОЛ**

выездного заседания Координационного совета

21.07.2023 г.

г. Альметьевск,

Объект «Жилой комплекс Экополис

А4-1» СЗ АДС-Альметьевск

**ПРИГЛАШЕНЫ:**

- Заместитель руководителя исполкома района по строительству, председатель Координационного совета по охране труда Д.В. Косарев
- Начальник управления строительства, связи, транспорта и дорожного хозяйства исполнительного комитета Альметьевского муниципального района И.Г. Насибуллин
- Начальник управления образования Альметьевского муниципального района А.В. Соколова  
(по доверенности)
- Главный специалист по промышленной безопасности и охране труда ООО «НКТ-сервис» Д.С. Фархутдинов
- Общественный помощник Уполномоченного по правам человека в РТ в Альметьевском муниципальном районе. С.И. Харисова
- Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Альметьевского муниципального района З.Х. Гарифуллина  
(по доверенности)

**Присутствовали:**

- главный инженер ООО «СтройТраст» Ю.И. Джиев
- начальник участка ООО «СтройТраст» В.П. Горбунов
- мастер СМР ООО «СтройТраст» Н.С. Уткин

## СЛУШАЛИ:

- заместителя руководителя исполнительного комитета района по строительству, председателя координационного совета по охране труда Альметьевского муниципального района Д.В. Косарева о недопущении обстоятельств несчастных случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

### **По итогам проведенной документарной и выездной проверки установлен ряд замечаний:**

- в бытовых помещениях отсутствуют аптечки;
- в служебном помещении дополнить аптечку перекисью водорода и йодом;
- умывальники для мытья рук не оборудованы;
- санитарная обработка в бытовых помещениях не проводится;
- нет доступа к туалетной кабине (закрыта на навесной замок)
- огнетушители в бытовых помещениях отсутствуют;
- не ведется учет наличия огнетушителей в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;
- отсутствует эксплуатационный паспорт на огнетушитель;
- в вагон-домике не указан знак заземления.

## ПОСТАНОВИЛИ:

**Руководителю СЗ «АДС-Альметьевск» и Директору ООО «СтройТраст» –** принять меры по устранению вышеуказанных замечаний

**РЕКОМЕНДАЦИИ:** Ответственным лицам обеспечить соблюдение рабочими трудовой и производственной дисциплины, требований правил и инструкций по безопасному ведению работ, технологических режимов и регламентов, применение безопасных приемов труда.

Обеспечить правильную организацию и безопасное производство работ, эксплуатацию машин, оборудования, приспособлений, инструментов, средств защиты и содержание их в надлежащем состоянии.

Рекомендуем принять меры по устранению выявленных нарушений и проинформировать Координационный совет направив информацию на электронную почту: [Olga.Maksimova@tatar.ru](mailto:Olga.Maksimova@tatar.ru) в срок до **21.08.2023**.