


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
исполнительного комитета района
Председатель координационного совета
по охране труда


_____ Д.В. Косарев
« 30 » июля 2021 г.

ПРОТОКОЛ

выездного заседания Координационного совета

30.07.2021 г.

г. Альметьевск,

Объект «Два жилых дома первой очереди строительства жилой застройки квартального типа для участка ограниченного улицами Полевая, Автомобилистов, Герцена в г. Альметьевск 7-9 этажный многоквартирный дом».

ПРИГЛАШЕНЫ:

- | | |
|--|------------------------------------|
| - Заместитель руководителя исполкома района по строительству, председатель Координационного совета по охране труда | Д.В. Косарев |
| - Директор филиала №10 ГУ РО фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан | Г.Х. Рахматуллина |
| - Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Альметьевского муниципального района | Ф.М. Шарафиев |
| - Главный специалист по промышленной безопасности и охране труда ООО «НКТ-сервис» | Д.С. Фархутлинов |
| - Начальник Управления образования Альметьевского муниципального района | А.В. Соколова
(по доверенности) |
| - Начальник Управления промышленной, экологической безопасности и охраны труда ПАО «Татнефть» | И.Т. Закиров
(по доверенности) |

- Председатель Татарстанской Республиканской организации
Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федерации Тех.
инспектор труда Республиканского комитета профсоюзов

Р.А. Исаков

- Общественный помощник Уполномоченного по правам
человека в Республике Татарстан в Альметьевском районе

С.И. Харисова

Присутствовали:

- Прораб ООО «Строитель»
- Прораб ООО «Строитель»

А.Я. Галимзянов
Ф.Т. Мазанов

СЛУШАЛИ:

- заместителя руководителя исполнительного комитета района по строительству, председателя координационного совета по охране труда Альметьевского муниципального района Д.В. Косарева о недопущении обстоятельств несчастных случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

По итогам проведенной документарной и выездной проверки установлен ряд замечаний:

- туалет не соответствует по правилам содержания;
- комната приема пищи отсутствует;
- комната для переодевания (раздевалка), вешалки и полки отсутствуют;
- у работников на рабочих местах отсутствуют удостоверения о допуске к работе на высоте;
- отсутствует наряд-допуск на производство работ повышенной опасности (сварочные работы вне стационарных мест), в том числе отсутствуют средства пожаротушения;
- работники не обучены оказанию первой помощи;
- отсутствуют защитные ограждения зон повышенной опасности (выходы на балконы);
- отсутствует ограждение канализационного колодца;
- при производстве работ на высоте (установка балконных ограждений) не применены системы обеспечения безопасности работ на высоте;
- не определены опасные зоны, в которых возможно воздействие опасных производственных факторов;
- не оформлен Акт-допуск для производства строительно – монтажных работ на

территории действующего объекта строительного производства;

- у въезда на строительную площадку не установлен стенд, с указанием въезда, подъезда, схемы движения транспорта, местонахождения водоисточников, средств пожаротушения;
- опасные зоны, находящиеся внизу под местом выполнения работ на высоте, не определены, не обозначены и не ограждены;
- средства подмащивания – леса выше 4м допущены в эксплуатацию без их приемки комиссией, назначенным лицом, ответственным за обеспечение охраны труда в организации и оформления актом регистрации в журнале работ;
- на средства подмащивания отсутствуют паспорта, не ведется Журнал учета средств подмащивания;
- отсутствует журнал регистрации нарядов – допусков на проведение работ повышенной опасности;
- ИТР не прошли внеочередное обучение в связи с вводом новых Правил;
- пожарный инвентарь и первичные средства пожаротушения находятся в неисправном состоянии;
- отсутствует приказ(распоряжение) о назначении ответственных лиц за эксплуатацию и содержание вагон-домиков в исправном состоянии;
- огнетушители, имеющиеся на объекте, не имеют паспорт и порядковый номер;
- у рабочих нет удостоверения (ПТМ, оказанию помощи, присвоения 2ой группы по электробезопасности, работ на высоте);
- не все включено в Программу вводного инструктажа работников – (порядок расследования несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и т.д).

ПОСТАНОВИЛИ:

Директору ООО «Строитель»– принять меры по устранению вышеуказанных замечаний в срок до **01.09.2021.**

Протокол вела: ведущий специалист
охраны труда отдела строительства,
связи, транспорта и дорожного хозяйства
исполнительного комитета Альметьевского
муниципального района

Салахова Э.И.