


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
исполнительного комитета района
Председатель координационного совета
по охране труда


А.А. Мухаметзянов
« 31 » октября 2019 г.

ПРОТОКОЛ

выездного заседания Координационного совета

31.10.2019 г.

г. Альметьевск,

Объект «Строительство инженерной школы в г. Альметьевск».

ПРИГЛАШЕНЫ:

- | | |
|--|--|
| - Заместитель руководителя исполкома района по строительству, председатель Координационного совета по охране труда | А.А. Мухаметзянов |
| - Начальник отдела надзорной деятельности по Альметьевскому муниципальному району управления по надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по РТ | А. Н. Бибииков |
| - Начальник отдела СТО Управления образования Альметьевского муниципального района | Г.Р. Гайнетдинова
(по доверенности) |
| - Инженер управления промышленной, экологической безопасности и охраны труда ПАО «Татнефть» | Н.В. Кузьмина
(по доверенности) |
| - Главный специалист по промышленной безопасности и охране труда ООО «НКТ-сервис» | Д.С. Фархутдинов |
| - Помощник Альметьевской городской прокуратуры | Г.Р. Гайсина |

Присутствовали:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| - Инженер ПБ и ОТ ООО «Арслан» | А.Г. Васильев |
| - Начальник участка ООО «Арслан» | Ф.Х. Зарипов |
| - Мастер участка ООО «Арслан» | Р.Р. Шайхутдинов |

СЛУШАЛИ:

- заместителя руководителя исполнительного комитета района по строительству, председателя координационного совета по охране труда Альметьевского муниципального района А.А. Мухаметзянова о недопущении обстоятельств несчастных случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах района.

По итогам проведенной документарной и выездной проверки установлен ряд замечаний:

- проемы, в которые могут упасть работники, не закрыты, не ограждены и не обозначены знаками безопасности (п.55 Правил по охране труда при работе на высоте);
- приспособления и тара, должны быть исправны (п.222 Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения);
- эксплуатируется шлифовальная машина с неисправным проводом (п.36 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями);
- нарушение требований работ на высоте (СНиП 12-04-2002, П.1.3)

ПОСТАНОВИЛИ:

Застройщику ООО «Арслан»– принять меры по устранению вышеуказанных замечаний в срок до 30.11.2019.

Протокол вела: ведущий специалист
охраны труда отдела строительства,
связи, транспорта и дорожного хозяйства
исполнительного комитета Альметьевского
муниципального района

Салахова Э.И.